

被害を受けた送配電設備の状況

1. 送電設備の被害状況



山の斜面の地崩れにより、送電設備が倒壊している状況（むかわ町）



2. 配電設備の被害状況



地震の影響で道路が陥没し、被害を受けた配電設備を復旧することが難しい状態（厚真町）



山の斜面の地崩れにより、配電設備が押し流され、土の中に埋まっている状態（厚真町）