


高圧電力メーター情報発信サービス (Bルートサービス)

ご利用にあたってのイーサネットケーブル接続について

通信端末とイーサネットケーブルの接続



注意事項

当該高圧受電設備の**電気主任技術者様の管理のもと**、次の事項にご注意いただき、作業をお願いします。

- 計量器や配線には接触しないでください。感電や計量器の破損につながるおそれがあります。※計量器へのイーサネットケーブル接続は行わないでください。
- 弊社の計測器箱内に施設されている場合は、封印(または計測器ネジキャップ)を取り外し、計測器箱の上蓋を取り外しのうえ作業をお願いします。また、**作業後は、計測器箱の上蓋が外れることのないよう確実に取り付けてください。**
※封印(または計測器ネジキャップ)の再取付は不要です。
- 接続作業の際は、通信端末へ過度な荷重を掛けしないでください。
- 通信不調などの不具合がある場合は、通信端末正面のLED「B」のランプ緑点灯を確認してください(上図参照)。
- 作業に関するお問い合わせは、弊社管轄事業所(配電担当)へお願いします。