無断複製·転載等禁止

3-1 黒松内低地帯の断層について

黒松内低地帯は、渡島半島の基部を南北に横切る幅2-5km、延長約30kmの低地帯である。

活断層研究会(1991)<sup>(1)</sup>,中田ほか(2002)<sup>(2)</sup>,池田ほか(2002)<sup>(3)</sup>には、下図に示す活断層が記載されており、これらを一括して、黒松 内低地帯の断層としている。黒松内低地帯の断層地形については、池田ほか(2002)<sup>(3)</sup>において、「断層崖や撓曲崖が非常に密に分布する こと、それらの長さはほとんどが3-4km以下であること、断層変位による大小の高まり(丘)と凹地が数多く分布することなどによって特徴づけ られる。」と記載されている。

地震調査委員会(2005)<sup>(4)</sup>では、黒松内低地帯の断層について大局的に西傾斜を示すものとし、その北端は、寿都湾南方の樽岸の断層 として評価している。



左図:文献に記載される黒松内低地帯の断層位置 右図:地震調査委員会(2005)<sup>(4)</sup> における黒松内 低地帯の断層の評価範囲

#### 断面図(C-C'断面)







35 17

流紋岩

B'

Cla

500

0

-500

Ysh

Ytf

Knt

An

Rh

植鹅~黑松内低地带地5

地質図凡例

-----

### 【黒松内低地帯の地質】

黒松内低地帯には、主に上部鮮新統~中部更新統の瀬棚層、鮮新統の黒松内層が分布する。 黒松内低地帯の断層は、瀬棚層以下の西側隆起の撓曲構造に特徴づけられ、変位地形は、撓曲構 造に関連した段丘面の傾動、逆向き崖、撓曲崖等として認められる。



**無断複製・転載等禁止** 

24

B

500

0

-500

#### 【黒松内低地帯における既往の反射法地震探査結果】

吾妻ほか(2004)<sup>(5)</sup>において, 蕨岱断層付近及び長万部台地でP波反射法地震探査が実施されており, 両地点では, 瀬棚層以下の西側隆起の撓曲構造が推定される。両地点で変位地形が認められる位置は, 向斜構造の翼部付近である。

#### 吾妻ほか(2004)<sup>(5)</sup>における反射法地震探 査測線位置及び反射法地震探査記録

#### 左図:蕨岱断層付近

・知来川層(中部更新統)と推定される地層より下位の地層が西傾斜している。
・測線の西側を流下する知来川の西方では、瀬棚層が東に急傾斜しており、西側隆起の撓曲構造が推定される。変位地形が認められるのは、向斜構造の翼部付近と推定される。

右図:長万部台地

- ・山地側に西側隆起の撓曲構造が認めら れ、また、その海側には海岸線付近を背 斜軸とする褶曲構造が推定され、瀬棚層 以下を変形させている。
- ・中位段丘面の傾動や崖地形等の変位地 形が認められた位置は、向斜構造の東翼 部に該当する。







※調査位置図は、当社の地形分類図に探査測線を記載 したものである。



#### **重力異常図(カットオフ波長** 4km~40km)

#### 【黒松内低地帯周辺の重力異常】

黒松内低地帯中央部(①)及びその南方の長万部周辺 (②)には、低重力異常が認められる。これらの低重力異常は 瀬棚層の分布と調和的である。低重力異常の間に認められ る高重力異常(③)は、後期鮮新世~前期更新世に形成され たとされる写万部山の分布域に対応している。

なお,寿都湾湾奥部では,高重力異常(④)が認められ,黒 松内低地帯中央部~南部とは特徴が異なる。 3-2 黒松内低地帯北端部及び寿都湾における調査について

【黒松内低地帯北端付近での調査について】

黒松内低地帯の北部では、白炭断層、湯別・丸山西側付近の断層 及び丸山東側付近の断層について、耐震設計上考慮する活断層とし て評価している。

しかし、寿都湾沿岸の地形面には、地形調査結果で変位地形は認 められていないものの、朱太川の河口付近では、沖積低地が分布し、 地下構造が不明であることから、黒松内低地帯の断層の連続性を確 認する目的で、朱太川河口付近における反射法地震探査、寿都湾 内における海上音波探査等の地質調査を行った。



耐震設計上考慮している活断層

3-3 黒松内低地帯北端部の地質・地質構造について

寿都湾周辺には,主に上部中新統の二股層,磯谷層,上部鮮新統~中部更新統の瀬棚層,段丘堆積物等が分布する。丸山付近では, N-S方向に延びる背斜が認められ,その西側にNW-SE方向に延びる背斜が認められる。

なお, 空中写真判読では, 寿都湾西縁のNW-SE方向に延びる背斜付近に分布するMm1段丘面に傾動等の変位地形は認められない。



**無断複製・転載等禁止** 

29



無断複製·転載等禁止



【反射法地震探査の概要】

白炭断層付近(南測線)及び朱太川河口付近(北測線)でP波反 射法地震探査を行った。

#### ①南測線

・丸山東縁~白炭断層中央部を横断する約3kmの測線。

・地形調査では、逆向き崖等の変位地形が周辺に認められる。 ②北測線

・朱太川河口付近の沖積低地を東西に横断する約7kmの測線。



### 調査位置図(詳細図)

無断複製·転載等禁止

- 【①反射法地震探査結果(南測線)】
- ・CDP220m付近を軸とする黒松内層及び瀬棚層の 向斜構造が認められ, 瀬棚層の変形には累積性が 認められる。
- ・向斜構造の東翼にも知来川層以下の地層に短波 長の変形や東側低下の変位が認められる。



反射法地震探查記録





【②反射法地震探査結果(北測線)】

・堆積盆には瀬棚層, 沖積層を確認し, その下位に黒松内層が堆積していると推定される。 ・本測線では, 南測線で確認されたような地質構造は認められず, 沖積層, 瀬棚層等が, ほ ぼ水平に堆積している。



反射法地震探查記録



凡例

瀬柳屬上部層/下部層境場

古期扇状地堆積物下面(知来川層相当)

沖積層下面

里松内屬下面

33

・ボーリング調査結果より,深度110mまで,シルト層と礫層及び砂層の分布を確認し,14C年代測定結果,花粉分析結果等より, 深度44m付近を境に上位が完新統,下位が下部更新統であると推定される。

	深度90m~110m 14C法年代測定試料採取位置

深度0m~30m

**深度30m~60m** 

無断複製·転載等禁止

34

【花粉分析結果】

花粉組成の特徴から,深度44m付近を境に「YU-I帯」と「YU-II帯」の2花粉帯に区分される。

YU-1帯(深度44m~110.65m):亜寒帯針葉樹のエゾマツやアカエゾマツ(トウヒ属)と,カバノキ属とハンノキ属の亜寒帯針広混交林が長期的に安定して成立 し,林床にシダ類の繁茂する稠密な針葉樹林が復元される。現在の調査地域の植生と対比すると,現在より気温が冷涼であっ たと推定される。

YU-II帯(深度10m ~44m)

:YU-I帯には分布しなかった冷温帯落葉広葉樹が急増して, 混交林を形成していたと推定される。その後, 冷温帯落葉広葉樹 林が発達し, 林床植物の種類も増えて, 現在に至るものと推定される。相対的に温暖・湿潤気候期であると考えられる。

北海道の他の地域における研究事例及び14C年代測定結果等より、YU-I帯は下部更新統、YU-II帯は完新統に対比されると考えられる。



#### 【珪藻分析結果】

本試料で検出された珪藻化石群集は,淡水生種を主体として,様々な頻度で海生種(絶滅種,浮遊性種及び底生種)を随伴することで特徴づけられる。

採取された右表の20試料に含まれる珪藻化石群集については、生活型の産出頻度の違いに基づき、①R(River) 群集、②M(Marsh)群集、③B(Brakish)群集に区分した。全体的な群集組成を見ると、分析した試料の大半は河川 堆積物であり、その一部が河口域または湿地に堆積したものと推定される。

試料から検出された絶滅種及び時代指標となる現存種の生存期間に関する検討から、本試料の地質層準は、更新 統最下部のNeodenticula koizumii 帯(NPD9)またはそれよりも若いと推定される。また、最上位の2試料(3.30m-3.35m及び5.80m-5.85m)の群集には他の試料とは異なって、赤褐色の有機物や微小な植物片、及び有機物に類似 した黒色粒子等が豊富に産出されており、43.55m以深の堆積物と比べ、とても若い堆積物と推定される。

これらの結果は、花粉分析の結果とも調和的である。

#### 珪藻分析結果

試料採取深度(m)	岩相	群集
3.30-3.35	砂	R
5.80-5.85	礫混じり砂	R
43.55-43.60	シルト	R
48.63-48.68	砂質シルト	R
56.45-56.50	シルト	R
62.75-62.80	砂シルト互層	R
65.35-65.40	シルト	R
67.45-67.50	シルト	М
71.90-71.95	シルト	В
74.10-74.15	シルト	В
77.10-77.15	シルト	R
81.10-81.15	砂質シルト	R
86.05-86.10	シルト	В
88.70-88.75	シルト	В
92.55-92.60	砂質シルト	R
98.85-98.90	シルト	R
100.50-100.55	シルト	R
104.10-104.15	シルト	R
106.15-106.20	砂	R
110.20-110.25	砂シルト互層	R

3-4 寿都湾の地質・地質構造について

【海上音波探査の概要】



### 寿都湾周辺で実施した音波探査の主な仕様

	デジタル方式マルチチャンネル音波探査		
音源	エアガン	ウォーターガン	ブーマー
発振エネルギー	約100,000J	約2,900J	約300J
発振周波数	数Hz~140Hz	10Hz~1kHz	400Hz~14kHz
発振間隔	12.5m	2.5m ( <b>一部</b> 3.75m <sup>※</sup> )	1.25m ( <b>一部2</b> .5m <sup>※</sup> )
受振器のチャンネル数	48ch	16ch	16ch
受振点間隔	12.5m	2.5m	2.5m
受振フィルター	0~400Hz	30~2,000Hz	30~4,000Hz
収録時 サンプリングレート	1ms	0.2ms	0.1ms
データ処理時 サンプリングレート	1ms	0.5ms	0.1ms

※水深に応じて実施



凡例

無断複製·転載等禁止

#### 【寿都湾の地質】

37

寿都湾は、寿都湾西縁からNE-SW方向に延びるVI層(中新統)の高まり に規制された長さ数kmの海盆状の地形を呈する。

寿都湾内は,主にⅣ層(上部鮮新統~中部更新統)が分布し,その上位にⅢ層(中部更新統)及びⅡ層(上部更新統)が薄く分布する。







地質時代

更

第

四

新 鲜新世

紀世前期

三紀 中新世

古 第 三 紀 暁新世

先第三紀

完新世

後期

新期



音波探査測練(北海道電力戦、1997年) (エアガン、マルチチャンネル) (チャープソナー、シングルチャンネル)
音波探査測線(今回) (エアガン、マルチチャンネル)
音波探査測線(今回) (小エアガン、マルチチャンネル)
音波探査測線(今回) (ウェーターボン・マリチチャンタリン

(ブーマー、マルチチャンネル)

無断複製·転載等禁止

【海上音波探査結果】 測線EW12



寿都湾湾奥部の測線EW12では、反射法地震 探査の北測線同様、白炭断層付近で認められ るような向斜構造は認められない。







音波探査記録(測線EW12W 音源:ウォーターガン)

無断複製·転載等禁止

測線EW12



測点16付近にⅣ層の変形が認められるが、Ⅳ 層を不整合で覆うⅡ~Ⅲ層に変位及び変形は 認められない。





### 音波探査記録(測線EW12B 音源:ブーマー)

39

**測線EW11** 



<u>-</u>K65 \$25 524 NS3B NS3W ←W E→ 17 18 19 20 10 11 12131415 16(m) 0 75--75 150 -150<u>\_K65</u> \_ 525 524 NS3B NS3W ←W E→ 17 18 19 20 12 14 15 166 13(m) 0 \_( <u>п</u>~ш п~п IV W 75--75 v 150 --150

堆積盆内に分布する||~||層に変位及び変形は認められない。



音波探査記録(測線EW11B 音源:ブーマー)

無断複製·転載等禁止

**40** 

NESWAB NESWAW

←W

(m)

375

無断複製·転載等禁止

E→

K65

0

-75

-150

-225

-300

-375

K65

-75

-150

-225

-300

測線EW10

41



15 29 20 10 5 0 75 150 225 300 375 K6D NESW5W ←W E→ NS3W NESW5B NESWAB NESWAW -NS3B 29 20(m) 75. M M 150225 300.

NS3W

-NS3B

本地点では、湾口部からNE-SW方向に延 びる地形の高まりにより. 寿都湾内の堆積盆 が狭くなっている。

白炭断層付近で認められるような向斜構造 は認められない。また、堆積盆内の川~川層 に変位及び変形は認められない。



K6D

NESW5W

NESW5B

測線EW10



東側の測点4付近にⅣ層の変形が認められるが、Ⅳ層を不整合で覆うⅡ~Ⅲ層に変位及び変形は認められない。





音波探査記録(測線EW10B 音源:ブーマー)

**4**2

43

【寿都湾内の海成段丘の分布】

沿岸部において,航空レーザー測量によるDEMにより1/2,500の地形図を作成し,詳細な空中写真判読を実施した。さらに,沿岸部に おいて,地表地質踏査,ボーリング調査等により,段丘堆積物の確認を行い,地形分類及び海成段丘の高度の確認を行った。 寿都湾周辺では,能津登地点,横澗地点,種前地点,歌棄地点,小川地点,山中地点でMm1段丘堆積物を確認し,その高度は約 19m~約29mであった。

段丘堆積物の分布高度等からは,黒松内低地帯の構造から想定される西側隆起を示唆するような海成段丘の高度不連続は認められない。



地形分類図 (<>はMm1段丘堆積物を確認した標高)





無断複製·転載等禁止

45



### **46**

### 3. 黒松内低地帯の断層の北端部の地質・地質構造



47



【黒松内低地帯の断層の北方への連続性について】
・反射法地震探査の南測線では、黒松内低地帯中央部や南部で認められるような、瀬棚層に累積的な変形を与える西側隆起の撓曲構造及びそれに関連する変位地形が認められる。一方、反射法地震探査の北測線及び寿都湾内の海上音波探査結果では、同様の構造は認められず、寿都湾沿岸部の地形面に変位地形は認められない。また、寿都湾周辺のMm1段丘に西側隆起を示唆するような高度不連続は認められない。
・寿都湾から岩内堆にかけての大陸斜面にも、黒松内低地帯で認められるような鮮新統~更新統の西側隆起の撓曲構造や岩内堆東撓曲、岩内堆南方背斜で認められるような、特徴的な地形の高まり等は認められない。
・これらのことより、少なくとも南測線で認められる特徴的な構造は、寿都湾へは連続しないと考えられる。よって、黒松内低地帯の断層については、前述の構造が認められない反射法地震探査の北測線付近を北端として評価する。

## 4. 敷地前面海域の断層の連動に関する評価

**48** 



- 【敷地前面海域の断層の連動に関する評価】 今回の調査結果より、以下のことを確認した。
- 岩内堆の南方には、バルジ状の高まりを断続的に形成 する岩内堆南方背斜が認められ、これらを形成する構造 は大局的に西傾斜の断層に起因するものであると推定 される。
- ② 黒松内低地帯の断層に特徴的な西側隆起の撓曲構造は、朱太川河口付近を越えて北側に認められず、また、 寿都湾〜岩内堆にかけての大陸斜面にも、黒松内低地帯や岩内堆から連続するような構造は認められない。

今回の調査結果を踏まえ、敷地前面海域の断層の連動の 検討にあたっては、それぞれ南北方向に伸びる同センスの Fs-10断層、岩内堆東撓曲、岩内堆南方背斜等が、断続的 ではあるものの、断層の走向方向にほぼ直線的に分布するこ とを考慮し、Fs-10断層北端から、岩内堆南方背斜に関連し た構造が認められなくなる測線EW9までの、約100kmの範囲 を考慮する。

![](_page_25_Figure_8.jpeg)

凡例

![](_page_25_Figure_9.jpeg)

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

**49** 

- (1)活断層研究会編(1991):[新編]日本の活断層 分布図と資料,東京大学出版会.
- (2) 中田高・今泉俊文編(2002):活断層詳細デジタルマップ, 東京大学出版会.
- (3) 池田安隆・今泉俊文・東郷正美・平川一臣・宮内崇裕・佐藤比呂志編(2002):第四紀逆断層アトラス,東京大学出版会.
- (4) 地震調査委員会(2005):黒松内低地断層帯の長期評価について.
- (5) 吾妻 崇·後藤秀昭・下川浩一・奥村晃史・寒川 旭・杉山雄一・町田 洋・黒澤英樹・信岡 大・三輪敦志(2004):黒松内低地断層帯の最新活動時期 と地下地質構造,活断層・古地震研究報告, No.4, pp.45-64.
- (6) 産業技術総合研究所地質調査総合センター(2004):日本重力 CD-ROM 第2版.