

2025年5月 廃棄物処理施設に係る維持管理記録(B地区)

| 埋立量(t) |        |      |        |
|--------|--------|------|--------|
| 燃えがら   | ばいじん   | 汚泥   | 合計     |
| 0.00   | 172.64 | 0.00 | 172.64 |

| 地下水の水質検査 |          |             |    |     |    |     |     |    |    |    |      |
|----------|----------|-------------|----|-----|----|-----|-----|----|----|----|------|
| 採取日      | 結果の得られた日 | 電気伝導率(mS/m) |    |     |    |     |     |    |    |    | 検査結果 |
|          |          | T1          | T2 | T3  | T4 | T5  | T6  | T7 | T8 | T9 |      |
| 5月21日    | 5月23日    | 170         | 93 | 250 | 17 | 100 | 150 | 15 | 28 | 46 | 異常なし |

| 放流水の水質検査 |          |                 |                     |                    |
|----------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 採取日      | 結果の得られた日 | pH<br>[5.8～8.6] | BOD(mg/l)<br>[60以下] | SS(mg/l)<br>[60以下] |
| 5月21日    | 5月26日    | 7.4             | 5.7                 | 5                  |

| 擁壁・遮水工(遮水壁)の定期点検 |      |
|------------------|------|
| 点検日              | 5月7日 |
| 点検結果             | 異常なし |

| 浸出液処理設備の定期点検 |             |
|--------------|-------------|
| 点検日          | 3月10日～3月14日 |
| 点検結果         | 異常なし        |

| 沈殿槽兼浸出水調整池の定期点検 |             |
|-----------------|-------------|
| 点検日             | 3月10日～3月14日 |
| 点検結果            | 異常なし        |

| 導水管(凍結防止措置)の定期点検 |  |
|------------------|--|
| 導水管は凍結深度以下に埋設    |  |

※2012年12月14日沈殿槽と浸出水調整池の兼用について届出実施。